## ヘプロニカート錠 Hepronicate Tablets

溶出試験 本品 1 個をとり、試験液に崩壊試験法の第 1 液 900mL を用い、溶出試験法第 2 法により、毎分 50 回転で試験を行う.溶出試験を開始し、規定時間後、溶出液 20mL 以上をとり、孔径  $0.45\mu m$  以下のメンブランフィルターでろ過する.初めのろ液 10mL を除き、次のろ液 VmL を正確に量り、表示量に従い 1mL 中にヘプロニカート( $C_{28}H_{31}N_3O_6$ ) 約  $22\mu g$  を含む液となるように崩壊試験法の第 1 液を加えて正確に V'mL とし、試料溶液とする 別にヘプロニカート標準品を酸化リン (V) を乾燥剤として 50 で 3 時間減圧乾燥し、その約 0.022g を精密に量り、崩壊試験法の第 1 液に溶かし、正確に 100mL とする.この液 2mL を正確に量り、崩壊試験法の第 1 液を加えて正確に 20mL とし、標準溶液とする.試料溶液及び標準溶液につき、紫外可視吸光度測定法により試験を行い、波長 261nm における吸光度  $A_T$  及び  $A_S$  を測定する.

本品が溶出規格を満たすときは適合とする.

ヘプロニカート 
$$(C_{28}H_{31}N_3O_6)$$
 の表示量に対する溶出率 (%) =  $W$  s ×  $\frac{A}{A}$  T ×  $\frac{V}{V}$  ×  $\frac{1}{C}$  × 90

Ws: ヘプロニカート標準品の量 (mg)

C:1錠中のヘプロニカート ( $C_{28}H_{31}N_3O_6$ ) の表示量 (mg)

溶出規格

	10000	
表示量	規定時間	溶出率
100mg	45 分	70%以上

**ヘプロニカート標準品** 「ヘプロニカート」. ただし, 乾燥したものを定量するとき, ヘプロニカート( $C_{28}H_{31}N_3O_6$ ) 99.0%以上を含むもの.